



POSTES XEIXALVOS, L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 30.3.7




AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

HITO INDICADOR DE ZANJAS 150 x 150 x 1000





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 10.3.1





AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

HITO DE DESLINDE ADIF 200 X 200 X 600





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 10.3.13





AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

HITO DESLINDE (400/300) X (400/300) X 800

ADIF ó MINISTERIO FOMENTO





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 80.3.12




AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

HITO INDICADOR DE ZANJAS FENOSA 140 X 140 X 1000





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 80.3.22





AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

HITO SEÑALIZACIÓN LINEA SUBTERRANEA FENOSA 200 X 200 X 600





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 30.3.9





AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

POSTE DE CAMBIO DE RASANTE





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 30.3.8





AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

POSTE KILOMÉTRICO Y HECTOMÉTRICO





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 30.3.10







AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

PIQUETES DE VÍA LIBRE 600 X 350 X 250





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 30.3.12





AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

BORDE DE ANDÉN 1200 X 400 X 265/50 (con ó sin agujero)





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 30.3.14





AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

BORDE DE ANDÉN 1200 X 600 X 200/60





POSTES XEIXALVOS, L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 30.3.15





AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

BORDE DE ANDÉN 1200 X 600 X 350/50





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 30.3.11





AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

MURO DE ANDÉN 1250 X 700 X 2400



Hipótesis de cálculo

Empuje de tierras de peso específico 2 T/m³. más sobrecarga de uso de 0,40 T/m² sobre andén.



POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 30.3.2





AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

BAJANTE B2 500 X (460 / 370) X (150 / 130)





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 30.3.3




AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

BAJANTE B3 700 X (600 / 500) X (230 / 180)





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha técnica 80.3.27




AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

CIMENTACION VALLADO 2500x300x800

ALZADO



PLANTA

